

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR 【SPI-M06】

【Super CUB 110 PRO スーパーカブ110プロ】 **取扱説明書**

ノーマルギア比での
シフトポジションデータ登録済み

セット内容

- SPI-110mini本体 ●PG-110センサー(スピード信号変換機)
- 専用ハーネス ●PG-110センサー用アルミステー(フロントフォーク用)
- マグネット(1.5mm厚)x4個 ●マグネット用ドーナツ型両面テープx4個
- チェック用LED ●両面テープ(厚、薄)x各1枚 ●タイラップ142mm(短)x10本

注意事項

- 本説明書はSuper cub110 PRO に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法



※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

- レッグシールドを取り外します。
※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

【専用ハーネスの取り付け】

- ①下の画像を参考にレッグシールド内にある白い3P、6Pカプラーを分割します。
- ②車体側ハーネスへ専用ハーネスを割り込ませます。




【イグニッションコイルへの専用ハーネスの取り付け】

- ①イグニッションコイル緑色端子側の
カプラー(青/桃)線を抜きます。
- ②専用ハーネス黄色線の平端子を
イグニッションコイルの緑側と
車体側のカプラー(青/桃)線の間に
割り込ませます。



【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にSPI本体をハンドルカバーに両面テープを使って貼り付けます。
※後ほどシフトポジションの設定を行いますので仮付けにしてください。



- SPI本体の配線はフレーム伝いに
専用ハーネスまで取り回します。
- 専用ハーネスの黒5Pカプラーへ
接続してください。
- ※SPI本体の装着位置はお好みで
メーター周りの見やすい位置に
貼り付けてください。


【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】

下の画像を参考に右側フロントホイールハブにマグネットを3箇所貼り付けます。


- ①ドーナツ型のガイドテープを120° 間隔で貼ります。
- ②マグネットを市販の金属用ボンドを使って貼り付けます。

コニシ製G17ボンド推奨

- ※マグネットは必ずホイール中心に対し120° になるように等間隔に配置
します。ホイールハブのスポーク穴を目安にすると均等に貼り付けできます。
- ③PG-110センサー用アルミステーを右側のフロントフェンダーボルトと共締めし、
PG-110センサーを貼り付けます。



※下の図を参考にセンサー受信部(青丸印)とマグネット位置を調整してください。



- ④PG-110の配線はタイラップを使って、フロントフォークからフレーム伝いに
イグニッションコイル付近の専用ハーネスまで通します。

※配線に無理なストレスが加わらないように取り回しに注意してください。

- ⑤PG-110センサーの黒3Pカプラーを専用ハーネスの黒3Pカプラーへ
接続してください。



【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】 詳細裏面参照

- ①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線のギボシ端子を外し、
チェック用LEDの白線を専用ハーネスの黒3Pカプラーの白線へ接続します。
- ②チェック用LEDのもう一方の線(青または黒)をボディアースに接続します。
- ③キーONにし、ホイールをゆっくり回転させ、マグネットがPG-110センサーを通過
する時にLEDが点灯し、通り過ぎたら消灯する事をすべてのマグネットにおいて
確認してください。3箇所のマグネット全て点灯していれば正常です。




※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、
センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていないか、
マグネットを貼り直し再調整してください。


※チェック終了後は必ずLEDを外し、白線のギボシ端子を接続してください。
※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、多目的にご利用頂けます。

- 各ギアポジションの登録及びシフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は裏面にて解説しております。
- 登録終了後、レッグシールドを取り付けして完了となります。

PG-110センサーとマグネットの位置調整確認用LEDの接続図




チェック用LEDの確認方法



キーをONにして、フロントホイールをゆっくりと回転させます。
PG-110センサーとマグネットを同軸上に合わせるとチェック用のLEDが点灯します。
※12vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

シフトアップインジケータの設定

実際の走行時において、設定値より回転が上ると青色LEDが点灯します。



ギアがニュートラルであることを確認し
エンジンを始動後、青色LEDが点滅するまで
本体裏のボタンを長押しします。

設定したい回転数まで上げて戻すと
青色LEDが高速点滅し、セット完了です。
※設定の変更は何回でも可能です。

ギアポジションの設定

本製品はスーパーカブ110PR0のノーマルミッション及びノーマルスプロケ、本説明書の指示通りのマグネットの配置や個数で取り付けられた場合に対するギアポジションの設定済みですので基本的にギアポジションの設定は不要ですが、登録済みのプログラムでギアポジションが正しく表示されない場合以下の方法でギアポジションの設定（登録）を行ってください。
※スプロケットを変更している場合は必ず設定を行ってください。

※ギアポジションの設定は実走行にて行います。


安定したエンジン回転数で走行し設定登録を行ってください。

※実走行での設定は周囲の道路状況に注意して行ってください。

※「ドット点滅」から「数字の表示」に切り替わるのに若干時間がかかります。

【エラー表示について】

Sの表示




スピード信号が取れていない場合、S表示点滅+ドット点滅が表示されます。

SPIの白線と専用ハーネスの白線、PG-110の接続を確認してください。

PG-110の電源が取れていない場合にも「S」表示が出ます。

Rの表示




エンジン回転信号が取れていない場合、

R表示点滅+ドット点滅が表示されます。

SPI本体、メインハーネスの黄色線が正しく接続されていません。

Fの表示




スピード信号とエンジン回転信号の両方が取れていない場合、

F表示点滅+ドット点滅が表示されます。

上記の「S」、「R」表示の問題点を確認してください。

実走行によるギアポジションの設定方法の注意点



※スーパーカブ110PR0は4速車ですので

「4」の表示が出たら3速に

シフトダウンして「ドット点滅」→「3」の

表示が出たら完了です。